Offene Grüne Liste Steinenbronn

Antrag zum Haushaltsplan 2025

Baumbepflanzung entlang öffentlicher Verkehrsflächen



Hiermit beantragen wir, finanzielle Mittel in den Haushaltsplan zur Erneuerung der Baumbepflanzung entlang öffentlicher Verkehrsflächen einzuplanen.

Begründung:

- Unsere Bebauungspläne fordern zum Teil die Pflanzung und den dauernden Unterhalt von Bäumen entlang der Verkehrsflächen
- Die Standorte der zu pflanzende Bäume, sowie die in Frage kommenden Baumarten sind in den Plänen angegeben
- Die Bäume sind laut den Plänen dauernd zu unterhalten und bei Abgang muss gleichwertiger Ersatz gepflanzt werden
- An verschiedenen Stellen muss die Bepflanzung noch nachgeholt werden oder müssen abgestorbene Bäume ersetzt werden.

Offene Grüne Liste Steinenbronn

Antrag zum Haushaltsplan 2025

Hallenboden Sandäckerhalle



Hiermit beantragen wir, finanzielle Mittel in den Haushaltsplan zur Lösung des Staubproblems in der Sandäckerhalle einzuplanen.

Begründung:

- Sportler verschiedener Sportarten beklagen den staubigen Hallenboden in der Sandäckerhalle. Der Boden ist deutlich staubiger als in vergleichbaren Hallen im Umkreis
- Es soll die Ursache für die Verunreinigung gefunden und behoben werden (Problem mit der Lüftungsanlage? Defekt an der Reinigungsmaschine? Falsche oder falsch dosierte Reinigungsmittel? Problem mit der Versiegelung des Bodens?)
- Ziel sollte ein Reinigungsgrad des Bodens, vergleichbar mit anderen Hallen in der Umgeben sein, wie wir ihn früher in der Halle hatten

Offene Grüne Liste Steinenbronn

Antrag zum Haushaltsplan 2025

Sanitäre Anlagen Sandäckerhalle



Hiermit beantragen wir, finanzielle Mittel in den Haushaltsplan zur Renovierung der sanitären Anlagen in der Sandäckerhalle einzuplanen.

Begründung:

- Durch die regelmäßige Nutzung der sanitären Anlagen über viele Jahre sind diese unansehnlich geworden. Um die Hygiene auch zukünftig gewährleiten zu können und einer aufwändigen Sanierung vorzubeugen sollten dringend Pflegemaßnahmen ergriffen werden
- An den Decken, Wänden und Böden haben sich Schimmelflecken gebildet
- Die Armaturen sind zum Teil stark verkalkt und sollten einmalig tiefergehend gereinigt werden
- Zubehör wie zum Beispiel Handtuchhalter in den Duschen sind nicht vorhanden und sollten ergänzt werden