

## **SITZUNGSVORLAGE**

**Beratung im Gemeinderat  
am 27.07.2021  
Beschluss**

**öffentlich**

### **Sandäckerhalle -Vergabe des Austauschs der defekten Brandschutzklappen**

#### **I. Beschlussvorschlag**

- 1) Der Austausch von drei defekten Brandschutzklappen im Zuluftkanal in der Sandäckerhalle wird zu einer Summe von **24.337,17 € (brutto)** an die Fa. Zephir GmbH, Lerchenstr. 13, 71144 Steinenbronn vergeben.
- 2) Die Verwaltung wird dazu ermächtigt, für den Fall, dass unvorhergesehene Kosten oder Mehrkosten entstehen, über einen Betrag bis maximal ca. 10 % der Bruttoauftragssumme eigenverantwortlich (ohne Beschlussvorlage) zu verfügen.

#### **II. Sachdarstellung**

Während der regelmäßigen Wartung der Lüftungsanlage in der Sandäckerhalle ist festgestellt worden, dass die Rahmen der Brandschutzklappen (Nr. 6, 7 und 8) eingedrückt sind. Deshalb lassen sich die jeweiligen Klappenblätter weder öffnen noch schließen.

Um den Brandschutzanforderungen gerecht zu werden, müssen die drei defekten Brandschutzklappen ausgetauscht werden.

Die Vergabe kann im Wege der Verhandlungsvergabe nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 8 Abs. 4 Nr. 13 der Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO) erfolgen. Dies bedeutet, dass nur ein Unternehmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert werden darf, wenn Ersatzteile und Zubehörstücke zu Maschinen und Geräten vom Lieferanten der ursprünglichen Leistung beschafft werden sollen und diese Stücke in brauchbarer Ausführung von anderen Unternehmen nicht oder nicht unter wirtschaftlichen Bedingungen bezogen werden können.

Die Fa. Zephir führt seit vielen Jahren Wartungen und Instandsetzungen an der Lüftungsanlage in der Sandäckerhalle aus. Die Fa. Zephir verfügt damit über die notwendigen Kenntnisse über die eingebaute Lüftungsanlage wie auch über die erforderliche Erfahrung, um den Austausch der defekten Brandschutzklappen möglichst wirtschaftlich durchführen zu können. Des Weiteren kann die Fa. Zephir die

notwendigen Brandschutzklappen, inkl. Zubehör in brauchbarer Ausführung und zu wirtschaftlichen Preisen besorgen.

### **III. Finanzierung:**

Die Finanzierung für den Austausch der defekten Brandschutzklappen erfolgt über das Querschnittsbudget Unterhaltung und dort über das Produktsachkonto Sportstätten 42.41.0000-42110000. Die benötigten Mittel stehen aus dem Haushaltsjahr 2021 noch zur Verfügung.

Anlagen:

1. Angebot (nicht öffentlich)